

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Strocon

DIA: 2

MES: Junio

AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota

MODELO: Hilux

COLOR: blanco

PLACA: AA 4060

AÑO:

CONTROL:

Km DE SALIDA: 87,842

KM DE ENTRADA: 87,842

CONDICIÓN DEL VEHICULO

P.M. → 92,842

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas					Pito					Motor:
Copas					Aire Acondicionado					Dirección:
Rines Sencillos o de lujo					Gato					Frenos:
Retrovisores Externos					Palanca					Otros:
Parabrisas					Cruceta					OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas					Llanta de repuesto					
Parrilla Delantera					Tapa Aceite Motor					
Direccionales Delanteras					Tapa de Radiador					
Faros Delanteros					Tapa de Gasolina					
Direccionales Traseras					EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras					Radio Casetera CD					
Emblema D y T					Ecuatizador					
Tapa de Gasolina					Amplificador					
Vidrios de Puertas No E					Bacinas					
Ventanillas					Otros					El conductor se quedó durante el mant.
Molduras										
Antena										



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

Lámpara
suebrada

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR:

Budget / Strocon

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE:

Yorgilio Suardo

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

CÉDULA:

2-78-1292

FECHA: 2/6/14

CÉDULA:

FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento Completo. Cambio de aceites de diferencial delantero / trasero - transfer y transmisión.

Nota: En el check list. el conductor notifico que las luces del tacómetro y hodógenos no lo funcionan, más sin embargo no. tenía tiempo para realizar reparación.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO *Straton*

Numero Interno 19.

DIA: *4* MES: *Junio* AÑO: *2012 2014*

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: *TOYOTA* MODELO: *1600* COLOR: *blanco*
PLACA: *AA4217* AÑO: *2010* CONTROL: *W440*
Km DE SALIDA: *31,055* KM DE ENTRADA: *31,055*

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas					Pito					Motor
Capas					Aire Acondicionado					Dirección
Rines Sencillos o de lujo					Gato					Frenos
Retrovisores Externos					Palanca					Otros
Parabrisas					Cruceta					OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Empaques Parabrisas					Llanta de repuesto					
Parrilla Delantera					Tapa Aceite Motor					
Direccionales Delanteras					Tapa de Rodadura					
Faros Delanteros					Tapa de Gasolina					
Direccionales Traseras					EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras					Palo Capote					
Emblema D y					Equalizador					
Tapa de Gasolina					Amplificador					
Vidrios de Puertas No E					Bocinas					
Ventanillas					Otros					<i>1. Portag</i> <i>1. Escrito</i> <i>1. Kit B. Buñuelos</i> <i>1. Kit Amblorero.m</i>
Malduras										
Antena										



Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



Frente

SOLICITADO POR: *Budget / Straton*

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: *Yorgilio Guardo*

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

CÉDULA: *2-78-1292*

FECHA: *4/6/14*

CÉDULA:

FECHA:

OBSERVACIONES:

Anteriormente Completo balance - Cambio de aceite (para neblineros)

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35


CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 4 MES: Junio AÑO: 2012 2014 *Stracon*


DETALLES DEL VEHICULO
 MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blondo
 PLACA: 605223 AÑO: CONTROL: Dic
 Km DE SALIDA: 51,751 KM DE ENTRADA: 51,751

CONDICIÓN DEL VEHICULO *PM => 56,751*


CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor: /
Capas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección: /
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos: /
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otras: /
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/						
Lámparas Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					
Emblema D y T	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	Piezas (buen)
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	1. Port. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
Ventanillas	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
Molduras	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/						



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE

E	1/4	1/2	3/4	F
---	-----	-----	-----	---



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stracon

ENTREGADO POR: Virgilio Suardis

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: NOMBRE:
 FIRMA: FIRMA:
 CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 4/6/14 CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

Balance - Mantenimiento Completo - Cambio de bocobillas - Cambio pole cobre lado derecha - Cambio de aceite de diferencia - Transfer - Transm. - Cambio de bombillo (falsible de halogeno del lado derecho)

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO


DIA: 5 MES: Junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO


MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
PLACA: ABO113 AÑO: 1998 CONTROL:
Km DE SALIDA: 36,047 KM DE ENTRADA: 36,047

CONDICIÓN DEL VEHICULO


CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/				Pito	/				Motor:
Copas	/				Aire Acondicionado	/				Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/				Gato	/				Frenos:
Retrovisores Externos	/				Palanca	/				Otras:
Parabrisas	/				Cruceta	/				OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/				Llanta de repuesto	/				
Parrilla Delantera	/				Tapa Aceite Motor	/				
Direccionales Delanteras	/				Tapa de Radiador	/				
Faros Delanteros	/				Tapa de Gasolina	/				ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/				EQUIPOS DE SONIDO MARCA					
Lámparas Traseras	/				Radio Casetera CD	/				
Emblema D y T	/				Ecualizador	/				
Tapa de Gasolina	/				Amplificador	/				1 Port. 99
Vidrios de Puertas No E	/				Bocinas	/				1 E. 20019.
Ventanillas	/				Otros	/				
Molduras	/					/				
Antena	/					/				



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE				
E	1/4	1/2	3/4	F



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stracon	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO CONFORME POR:
NOMBRE: Lizardo Suardo	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
CÉDULA: 2-78-1292	FECHA: 5/6/14
CÉDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES:

Balanceo - Mantenimiento - Ajuste de lenzo delantero
Nota: queda pendiente el cambio de bandas y locas
instalación de retrovisor interno.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 6 **MES:** Junio **AÑO:** 2012 *2014* **Stracon**

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota **MODELO:** Hilux **COLOR:** blanco.

PLACA: AA4061 **AÑO:** **CONTROL:**

Km DE SALIDA: 75,054 **KM DE ENTRADA:** 75,054

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Emblema D y T	/	/	/	/	Equalizador	/	/	/	/	El conductor se quedó observando el mantenimiento
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE				
E	1/4	1/2	3/4	F



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stracon

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: Virgilio Suardo	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
CÉDULA: 2-78-1292	FECHA: 6/6/14
CÉDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento Aceite - filtro Motor / Aceite - diesel y
 Aire Acondicionado - Engrase - Ajuste de freno
 Engrase
 Filtro de aire - Filtro de agua - Filtro de aceite y transmisión.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO *Straton*

DIA: *9* MES: *Junio* AÑO: *2012 2014*

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: *Toyota* MODELO: *Yaris* COLOR: *blanco*

PLACA: *AA4823* AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: *42,142* KM DE ENTRADA: *42,142*

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO *PM -> 47,142*

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas					Pito					Motor:
Copas					Aire Acondicionado					Dirección:
Rines Sencillos o de lujo					Gato					Frenos
Retrovisores Externos					Palanca					Otros
Parabrisas					Cruceta					OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas					Lanta de resaca					
Parrilla Delantera					Tapa Aceite Motor					
Direccionales Delanteras					Tapa de Rad'ador					
Faros Delanteros					Tapa de Gasolina					
Direccionales Traseras					EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras					Radio Casetera					
Emblema D y T					Ecualizador					
Tapa de Gasolina					Amplificador					
Vidrios de Puertas No E					Bocinas					
Ventanillas					Otros					
Molduras										
Antena										



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frete

SOLICITADO POR: *Budget / Straton*

ENTREGADO POR: *Virgilio Suardo*

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: *Virgilio Suardo* NOMBRE:

FIRMA: *Virgilio Suardo* FIRMA:

CÉDULA: *2-78-1292* FECHA: *9-6-14* CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento Completo - Recl. de discos - Cambio disco clutch - Cambio de bolnieres - Inst. cubre polo.

Balance + Neumáticos - Inst. fteer - Inst. cubre polo.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

S. Leon

DIA: 9 MES: Junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Hyundai MODELO: H1 COLOR: blanco
 PLACA: A 2901 AÑO: 2015 CONTROL: 19 de mayo
 Km DE SALIDA: 14,396 KM DE ENTRADA: 14,396

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

Troch. Adicional

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor
Capas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Equalizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Straccon

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: Virgilio Suardo

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

CÉDULA:

2-78-1292

FECHA: 9/6/14

CÉDULA:

FECHA:

OBSERVACIONES:

Compu 10005
 24 configuracion de discos

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 10 MES: Junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
PLACA: 604825 AÑO: CONTROL:
Km DE SALIDA: 47,018 KM DE ENTRADA: 47,018

PM → 52,018

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO/MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bacinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						



Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



COMBUSTIBLE



Frente

SOLICITADO POR: Budget Strocon
ENTREGADO POR: Virgilio Suardo
NOMBRE: Virgilio Suardo NOMBRE:
FIRMA: FIRMA:
CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 10/6/14 CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

Cambio de 5 Neumáticas (incluye repuesto)
Inspección completa - Ajuste freno delantero - Ajuste de

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stracon

DIA: 11	MES: Junio	AÑO: 2012 2014
DETALLES DEL VEHICULO		
MARCA: Toyota	MODELO: Hilux	COLOR: blanco
PLACA: 604824	AÑO:	CONTROL:
Km DE SALIDA: 75087	KM DE ENTRADA: 75087	

CONDICIÓN DEL VEHICULO

P.M. => 50,087

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/				Pito	/				Motor:
Copas	/				Aire Acondicionado	/				Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/				Gato	/				Frenos:
Retrovisores Externos	/				Palanca	/				Otros:
Parabrisas	/				Cruceta	/				OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/				Llanta de reserva	/				
Parrilla Delantera	/				Tapa Aceite Motor	/				
Direccionales Delanteras	/				Tapa de Radiador	/				
Faros Delanteros	/				Tapa de Gasolina	/				ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras	/				EQUIPOS DE SONIDO MARCA					
Lámparas Traseras	/				Radio Casetera CD					
Emblema D y T	/				Ecualizador					
Tapa de Gasolina	/				Amplificador					1 Escrito
Vidrios de Puertas No E	/				Bocinas					1 Portape
Ventanillas	/				Otros					2 Cuños
Molduras	/									
Antena	/									




Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stracon		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR:			
NOMBRE: Virgilio Suardo	NOMBRE:		
FIRMA:	FIRMA:		
CÉDULA: 2-78-1292	FECHA: 11/6/14	CÉDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento Completo - Cambio de aceite diferencial
 delantero, trasero - frenos - Transmisión - Engrase
 ajuste freno - Cambio Escobillos - Chequeo Gral

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO **Straton**

DIA: 11 MES: Junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO
 MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
 PLACA: 005226 AÑO: CONTROL:
 Km DE SALIDA: 45,079 KM DE ENTRADA: 45,079

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	
Parrillo Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bacinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Straton
ENTREGADO POR: Virgilio Guadín
RECIBIDO CONFORME POR:
 NOMBRE: NOMBRE:
 FIRMA: FIRMA:
 CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 11/6/14 CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:
 Cambio del criceto de eje de mando - Cambio
 de rellenedores de aceites de diferencial
 delantero - Cambio de bolígrafo - Cambio 2
 punto de flechas - Balonce

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stracon

DIA: 11 MES: Junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: A A 4060 AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: 90,557 KM DE ENTRADA: 90,557

CONDICIÓN DEL VEHICULO

Trdo. Adicional

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenas:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otras: Cambio directo
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera	/	/	/	/	1 Partigo
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecuilizador	/	/	/	/	1 Escorpio
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	2 Cords.
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bacinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE				
E	1/4	1/2	3/4	F



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stracon.

ENTREGADO POR: NOMBRE: Virgilio Quordis

FIRMA: FIRMADO

CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 11/6/14

RECIBIDO CONFORME POR: NOMBRE: FIRMADO

CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES: Chequeo General. Cambio de disco de embrague
Cambio de bandas
Cambio de Cords
- Boligone.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 16 MES: Junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco

PLACA: AA 4065 AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: 45,215 KM DE ENTRADA: 45,215

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Pedra Cosquero	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bacinos	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE

E	1/4	1/2	3/4	F
---	-----	-----	-----	---



Frete

SOLICITADO POR: Budget / Strawn

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

CÉDULA:

CÉDULA:

FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento - Cambio de Aceite diferencial - motor y transmisión - Balance - Cambio de neumáticos - Rectificación de discos delanteros - Cambio de bandas y Ejes - Reparación de bujes de Parkin - Cambio rines (golpeados) - Inst. Cobre polvo - Cambiar

Pendiente:

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Straton

DIA: 17 MES: Junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
PLACA: AA 4821 AÑO: CONTROL:
Km DE SALIDA: KM DE ENTRADA:

CONDICIÓN DEL VEHICULO

Trab Adicionales

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Captas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos
Refróvisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	Cambio disco - bolimero
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	probo de presión
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casero	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	1 Rectificador
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	1 Escudo Pto
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Batinas	/	/	/	/	1 Kit Antiderrame
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	1 Kit P. Auxilio
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



COMBUSTIBLE

E 1/4 1/2 3/4 F



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Straton

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: Gerardo Sverdin

NOMBRE: Recibido por Edward

FIRMA:

FIRMA:

CÉDULA: 2-78-1292

FECHA: 17/6/14

CÉDULA:

FECHA:

OBSERVACIONES:

Cambio de parabrisas (vidrio trasero) - Cambio de
bandos (habia quedado pendiente en el moment anterior)
Cambio disco bolimero y plato de presión - balanceo

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stracon

DIA: 12 MES: Junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
 PLACA: 604824 AÑO: CONTROL:
 Km DE SALIDA: 45,600 KM DE ENTRADA: 45,600

Trob. Adicional

CONDICIÓN DEL VEHICULO


CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/				Pito	/				Motor:
Copas	/				Aire Acondicionado	/				Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/				Gato	/				Frenos:
Retrovisores Externos	/				Palanca	/				Otros:
Parabrisas	/				Cruceta	/				OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/				Llanta de repuesto	/				
Parrilla Delantera	/				Tapa Aceite Motor	/				
Direccionales Delanteras	/				Tapa de Radiador	/				
Faros Delanteros	/				Tapa de Gasolina	/				
Direccionales Traseras	/				EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/				Pedra Casatera 20	/				
Emblema D y T	/				Ecualizador	/				
Tapa de Gasolina	/				Amplificador	/				
Vidrios de Puertas No E	/				Bocinas	/				
Ventanillas	/				Otros	/				1 Pertenencia 1 Escopeta 1 Kit Anti-d. 1 Kit P. buxidos
Molduras	/									
Antena	/									



Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stracon
 ENTREGADO POR: Virgilio Suardin
 RECIBIDO CONFORME POR:
 NOMBRE: NOMBRE:
 FIRMA: FIRMA:
 CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 17/6/14 CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

Cambio de Relemodore. - Doble de Extingtor (parte trasera)

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 17 MES: Junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
PLACA: ABO119 AÑO: 2012 CONTROL:
Km DE SALIDA: 25,900 KM DE ENTRADA: 25,900

CONDICIÓN DEL VEHICULO

Trab. Adicional

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor
Copos	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Pedra Casera	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Baños	/	/	/	/	1 Port. 98
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	1 Esp. No
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	1 Kit Anh. derromp.
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	1 Kit P. Auxiliares



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frete

SOLICITADO POR: Budget / Straton
ENTREGADO POR: Virgilio Suardo
RECIBIDO CONFORME POR:
NOMBRE: Virgilio Suardo NOMBRE:
FIRMA: FIRMA:
CEDULA: 2-78-1292 FECHA: 17/6/14 CEDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

Cambio de 1 Neumático (derecho trasero) y Bolones
Doble freno Mano - Limpieza bandas y tares

Nota: El vehículo presenta desgaste en 1 solo neumático

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stracon

DIA: 18 MES: junio AÑO: 2012 2017

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
PLACA: AA 4061 AÑO: 1 CONTROL:
Km DE SALIDA: 79,455 KM DE ENTRADA: 79,455

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

Trobo Adicional

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Capas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de repuesto	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Pala Casero	/	/	/	/	ARTÍCULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	1 Escorta
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	1 Bateria
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	1 Kit P. Auxilio
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	1 Kit Anclamiento
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE				
E	1/4	1/2	3/4	F



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stracon

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: Virgilio Guardia

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

CÉDULA:

FECHA:

CÉDULA:

FECHA:

OBSERVACIONES:

Cambio de aceites de diferencial delantero/trasero
transfer y transmisión

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 18 MES: junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR:

PLACA: AA 4064 AÑO: CONTROL:

Km DE SALIDA: 52,981 KM DE ENTRADA: 52,981

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas					Pito					Motor:
Copas					Aire Acondicionado					Dirección:
Rines Sencillos o de lujo					Gato					Frenos:
Retrovisores Externos					Palanca					Otros:
Parabrisas					Cruceta					OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas					Llanta de repuesto					
Parrilla Delantera					Tapa Aceite Motor					
Direccionales Delanteras					Tapa de Radiador					
Faros Delanteros					Tapa de Gasolina					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Direccionales Traseras					EQUIPOS DE SONIDO MARCA					
Lámparas Traseras					Radio Casetera CD					
Emblema D y T					Ecualizador					
Tapa de Gasolina					Amplificador					1 Vertigo
Vidrios de Puertas No E					Bocinas					2 Cueros
Ventanillas					Otros					1 Escalera
Molduras										1 Kit P. Auxilio
Antena										1 Kit Antiderrame



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE

E	1/4	1/2	3/4	F
---	-----	-----	-----	---



Frete

SOLICITADO POR: Budget / Straton

ENTREGADO POR:

NOMBRE: Virgilio Guardo NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:

CÉDULA: 2-78-1292 FECHA: 21/6/14 CÉDULA: FECHA:

RECIBIDO CONFORME POR:

OBSERVACIONES:

Observación: La parte de la luz de la doble sección

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stracon.

DIA: 19 MES: Junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
PLACA: AA4059 AÑO: CONTROL:
Km DE SALIDA: 78,200 KM DE ENTRADA: 78,200


CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

Trab. Adicionales

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS ADICIONALES EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bacinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	1 Portigo 1 Escallo 1 Kit Antiderroque 1 Kit P. Dualios
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						




Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

reparación de la trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

Ojo: de falta el gato y las palancas esta incompleto

SOLICITADO POR: Budget / Stracon		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR: Virgilio Guadalupe		Rehredo por Edward	
NOMBRE:		NOMBRE:	
FIRMA:		FIRMA:	
CÉDULA:	2-78-1292	CÉDULA:	
FECHA:	19/6/14	FECHA:	

OBSERVACIONES:

Ajuste de fensa - Ajuste cubre polpo izquierdo - Cambio e instalación de cubre polpo derecho - Cambio de re lemedora de diferencial delantero
Cambio de aceite diferencial delantero - Uso de Seconer
Reparación del cableado del velocímetro

Nota: Lo que que registraba el tablero se debía a problema mas en el cableado del sensor del velocímetro

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 20	MES: junio	AÑO: 2012 2014
DETALLES DEL VEHICULO		
MARCA: Toyota	MODELO: Hilux	COLOR: blanco
PLACA: AA 4812	AÑO:	CONTROL:
Km DE SALIDA: 38,030	KM DE ENTRADA: 38,030	

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas					Pito					Motor:
Copos					Aire Acondicionado					Dirección:
Rines Sencillos o de lujo					Gato					Frenos:
Retrovisores Externos					Palanca					Otros:
Parabrisas					Cruceta					
Limpia Parabrisas					Llanta de repuesto					OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Parrilla Delantera					Tapa Aceite Motor					
Direccionales Delanteras					Tapa de Radiador					
Faros Delanteros					Tapa de Gasolina					
Direccionales Traseras					EQUIPOS DE SONIDO MARCA					
Lámparas Traseras					Radio Casetera CD					ARTÍCULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Emblema D y T					Ecuizador					1 Portapapeles
Tapa de Gasolina					Amplificador					1 Escobilla
Vidrios de Puertas No E					Bocinas					1 Kit P. Auxiliares
Ventanillas					Otros					1 Kit Antiderrame
Molduras										2 Cubos
Antena										



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Straccon		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR:			
NOMBRE: Virgilio Sandoval	NOMBRE: Jerry		
FIRMA:	FIRMA:		
CÉDULA: 2-78-1292	FECHA: 20/6/14	CÉDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES:

Monte mantenimiento, Balances, Cambio bandas y Tacos
Cambio lampara trasera lado derecho, Cambio
2 Cubre polvo.
Observación: Para próximo mantenimiento requiere el
cambio de los cuatro neumáticos

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO *Straton*

DIA: *21* MES: *Junio* AÑO: *2012 2014*

DETALLES DEL VEHICULO


MARCA: *Tcyota* MODELO: *blue* COLOR: *blue*
 PLACA: *AA4062* AÑO: *2012* CONTROL: *544997*
 Km DE SALIDA: *49,999* KM DE ENTRADA: *544997*
PM = 59,999

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor: /
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección: /
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos: /
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros: /
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	<i>El juego de gato balance y cruceta están incompletos</i>
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	<i>Escalote</i>
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecuilizador	/	/	/	/	<i>1 Kit Dinoherramientas</i>
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	<i>1 Kit P Auxiliares</i>
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bacinas	/	/	/	/	<i>2 Cubos</i>
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	<i>1 Par de botas</i>
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior



Costado Izquierdo




Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: *Budget / Straton*

ENTREGADO POR: *Virgilio Sordán* NOMBRE: *Virgilio Sordán*

FIRMA: *[Firma]* FIRMA: *[Firma]*

CÉDULA: *2-78-1292* FECHA: *21/6/14* CÉDULA: *[Firma]* FECHA: *[Firma]*

RECIBIDO CONFORME POR: *[Firma]*

OBSERVACIONES:

Mantenimiento - Cambio aceite diferencial - Tronco y Transmisión - Doble freno - Cambio de 4 neumáticos - balance - Cambio de Cables polvos

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

Stroon

DIA: 23 MES: junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
 PLACA: AA 4060 AÑO: CONTROL:
 Km DE SALIDA: 93,366 KM DE ENTRADA: 93,366


CONDICIÓN DEL VEHICULO

PM => 98,366


CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador					1. Perten
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador					1. Escote
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas					Kit P. Duxilos
Ventanillas	/	/	/	/	Otros					Kit Antiderrame
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						



Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



COMBUSTIBLE



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Stroon	ENTREGADO POR: Vignio Jordan	RECIBIDO CONFORME POR: Rehado x Anibal
NOMBRE: Vignio Jordan	NOMBRE: Rehado x Anibal	
FIRMA: [Signature]	FIRMA: [Signature]	
CÉDULA: 2-78-1292	FECHA: 23/6/14	CÉDULA: FECHA:

OBSERVACIONES:

Mantenimiento: (Ya se instalaron los cubre polos maseros pero pendiente colocar las delanteras ya que fueron utilizadas en la 4062 ya q' lo mandaron pero ellos llegaron torote.)
 Cambio de rines delanteros (2)

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 25 MES: Junio AÑO: 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO
 MARCA: Toyota MODELO: Hilux COLOR: blanco
 PLACA: AA 4822 AÑO: CONTROL:
 Km DE SALIDA: 42,600 KM DE ENTRADA: 42,600


1-rob. Adiciones

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO										
CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas					Pito					Motor:
Copos					Aire Acondicionado					Dirección:
Rines Sencillos o de lujo					Gato					Frenos:
Retrovisores Externos					Palanca					Otros:
Parabrisas					Cruceta					
Limpia Parabrisas					Llanta de repuesto					OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Parrilla Delantera					Tapa Aceite Motor					
Direccionales Delanteras					Tapa de Radiador					
Faros Delanteros					Tapa de Gasolina					
Direccionales Traseras					EQUIPOS DE SONIDO MARCA					ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Lámparas Traseras					Radio Casetera CD					
Emblema D y T					Ecualizador					
Tapa de Gasolina					Amplificador					
Vidrios de Puertas No E					Bocinas					
Ventanillas					Otros					
Molduras										
Antena										


1-Kit P. Bujillo
 1-Kit Ambrerro
 1-Kit
 1-Kit



Parte Superior




Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera



COMBUSTIBLE



Frete

SOLICITADO POR: Budget/Stroon		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR: Yagilio Guardin		NOMBRE: Retirado por Edward	
FIRMA:		FIRMA:	
CÉDULA: 2-78-1292	FECHA: 25-6-14	CÉDULA:	FECHA:

OBSERVACIONES:

Cambio de bolinera rueda Instalacion de cubre polup delantero (2) / Instalacion de cubre polup trasero (1 derecho) Instalacion de estribo lado izquierdo. Reparacion de balancin de la doble Balancin. 2 neumáticos

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 25	MES: Junio	AÑO: 2012 2014
DETALLES DEL VEHICULO		
MARCA: Toyota	MODELO: Hilux	COLOR: blanco
PLACA: AA4061	AÑO: 2012	CONTROL:
Km DE SALIDA: 81,431	KM DE ENTRADA: 81,431	

CONDICIÓN DEL VEHÍCULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copas	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA					
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	1 Cortigo
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	1 Escarto
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	1 Kit de herramientas
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	1 Kit P. Auxiliares
Molduras	/	/	/	/						
Antena	/	/	/	/						

PM => 86,431



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: Budget/Straton		RECIBIDO CONFORME POR:	
ENTREGADO POR:		NOMBRE:	
NOMBRE: Yago Gordin		FIRMA:	
FIRMA:		CÉDULA:	
CÉDULA: 2-78-1292		FECHA: 25/6/14	

OBSERVACIONES:

Monte mi en la
Cambio de Neumáticos
Balanceo
Bujes y Defensas R.H.

Taller San Judas Tadeo

R.U.C. 2-78-1292 D.V. 35

CHEQUEO DE ENTRADA DEL VEHICULO

DIA: 26 **MES:** Junio **AÑO:** 2012 2014

DETALLES DEL VEHICULO

MARCA: Hyundai **MODELO:** H1 **COLOR:** blanco

PLACA: AE-2794 **AÑO:** 1991 **CONTROL:** Diciembre

Km DE SALIDA: 16,616 **KM DE ENTRADA:** 16,616

CONDICIÓN DEL VEHICULO

CARROCERIA	B	R	M	NE	INTERIOR	B	R	M	NE	CONDICIONES MECANICAS
Llantas	/	/	/	/	Pito	/	/	/	/	Motor:
Copos	/	/	/	/	Aire Acondicionado	/	/	/	/	Dirección:
Rines Sencillos o de lujo	/	/	/	/	Gato	/	/	/	/	Frenos:
Retrovisores Externos	/	/	/	/	Palanca	/	/	/	/	Otros:
Parabrisas	/	/	/	/	Cruceta	/	/	/	/	
Limpia Parabrisas	/	/	/	/	Llanta de reserva	/	/	/	/	OBSERVACIONES Y ACCESORIOS
Parrilla Delantera	/	/	/	/	Tapa Aceite Motor	/	/	/	/	
Direccionales Delanteras	/	/	/	/	Tapa de Radiador	/	/	/	/	
Faros Delanteros	/	/	/	/	Tapa de Gasolina	/	/	/	/	
Direccionales Traseras	/	/	/	/	EQUIPOS DE SONIDO MARCA	/	/	/	/	
Lámparas Traseras	/	/	/	/	Radio Casetera CD	/	/	/	/	ARTICULOS DEJADOS EN EL VEHICULO
Emblema D y T	/	/	/	/	Ecualizador	/	/	/	/	
Tapa de Gasolina	/	/	/	/	Amplificador	/	/	/	/	
Vidrios de Puertas No E	/	/	/	/	Bocinas	/	/	/	/	
Ventanillas	/	/	/	/	Otros	/	/	/	/	
Molduras	/	/	/	/		/	/	/	/	
Antena	/	/	/	/		/	/	/	/	



Parte Superior



Costado Izquierdo



Costado Derecho



Parte Trasera

COMBUSTIBLE					
E	1/4	1/2	3/4	F	



Frente

SOLICITADO POR: Budget / Strocon

ENTREGADO POR: [Firma]

RECIBIDO CONFORME POR:

NOMBRE: [Firma] **NOMBRE:** [Firma]

FIRMA: [Firma] **FIRMA:** [Firma]

CÉDULA: 2-78-1292 **FECHA:** 20/6/14 **CÉDULA:** [Firma] **FECHA:** [Firma]

OBSERVACIONES:

Monte mientos Aceite - filtros - ajuste freno.
 Ajuste freno mano
 Limpieza de tacs.